



N° D'IMPRIMÉ C67262453

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

08/04/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25034820

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

07/06/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD  
ZI SECTEUR C7  
06700 SAINT LAURENT DU VAR  
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT : 006C1289

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays : BJ-360-HM (F)    Date d'immatriculation : 15/04/2016    Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 24/02/2011

Marque : MERCEDES BENZ    Désignation commerciale : CLASSE B

(1) N° dans la série du type (VIN) : WDD2452071J589655    (5) Catégorie internationale : M1    Genre : VP

Type/CNIT : M10MCDVP000R641    Énergie : GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

165814

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**Défaillances majeures :**

- 1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)
- 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
- 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG
- 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD
- 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD
- 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures ARG

**Défaillances mineures :**

- 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
- 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, AVD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/07/2019 : 108219 km / 08/09/2021 : 124920 km / 06/09/2023 : 147697 km

**AUTOSECURITE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+19.6 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	15 %		0 %	
Forces verticales :	902 daN		575 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	247 daN	254 daN	201 daN	203 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	247 daN	254 daN	201 daN	203 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	61 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-4.0 %	-1.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %	+2.0 %		