



N° D'IMPRIMÉ C63163816

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/01/2025	25033766

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillances majeures :</b>                  2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G                  3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AR                  4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG                  4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD                  5.2.3.b.2. PNEU : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu AVG, AVD                  5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG                  5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AV                  5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG, AVD                  6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse                  8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p><b>Défaillances mineures :</b>                  1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD                  4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 13/06/2019 : 101236 km / 11/06/2021 : 122727 km / 02/08/2021 : 124056 km / 09/06/2023 : 146500 km / 13/07/2023 : 147856 km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
13/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S006C169
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 006C1158
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays BP-415-ZD (F)	Date d'immatriculation 18/05/2017	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 15/06/2011
Marque DACIA	Désignation commerciale DUSTER	
(1) N° dans la série du type (VIN) UU1HSDCS545474329	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10DACVP000P227	Énergie FE	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
162182

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	16 %		0 %	
Forces verticales :	767 daN		542 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	270 daN	305 daN	193 daN	200 daN
Déséquilibre (<20%) :	12 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	305 daN	193 daN	200 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	73 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%) :	24 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.0 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.2 %		+0.1 %	