

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/04/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C1158

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DT-800-JT (F) 27/09/2016

Date de 1^{ère} mise en circulation 17/07/2015

Marque CITROEN

Désignation commerciale C4

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF7NCBHZTFY545307

Type/CNIT

Énergie GO

Genre

VP

M10CTRVP039X878

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

02/04/2025

25034737

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques :

5.2.3.d.3. PNEU: Corde visible ou endommagée ARD

Défaillances majeures :

2.1.3.a.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Jeu entre des organes qui devraient être fixes C.

4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVG. AVD

4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG

5.2.3.e.2. PNEU: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD.

ARG

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS

ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement

susceptible de causer des blessures en cas de contact AV

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la

sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

endommagé G, D

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 05/07/2019: 48876 km / 09/07/2021: 72669 km / 21/07/2023: 99581 km

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119621

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE .

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

G

0 %

D

G -6.3 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

5 % Dissymétrie suspension (≤ 30%):

536 daN Forces verticales: 892 daN

Frein de service

366 daN Forces de freinage : 346 daN 188 daN 202 daN

Déséquilibre (<20%) : 6 %

Forces de freinage (efficacité): 366 daN 346 daN 188 daN 202 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %): 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.7 % -1 4 %