

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

N° D'IMPRIMÉ NATURE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE 24032681 Contrôle technique périodique 14/10/2024 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ pas la vérification des points de contrôle 13/12/2024 1.1.6.e.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

Contre-visite

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C1158

Marque

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CA-722-NZ (F) 20/06/2022

12/07/2010

V/P

Énergie GO

**PEUGEOT** 

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VF30A9HZHAS193945

Désignation commerciale

5008

Type/CNIT M10PGTVP000W368

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS): Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG

7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de

dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, D

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 06/08/2018: 159988 km / 07/08/2020: 183625 km / 20/11/2020: 184401 km / 21/12/2020: 184452 km / 02/06/2022: 206027 km / 15/06/2022: 206196 km / 10/06/2024: 226420 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

229618

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D 958 daN 627 daN Forces verticales:

Frein de service

Forces de freinage :

394 daN

375 daN

227 daN

238 daN

Déséquilibre (<20%):

Forces de freinage (efficacité): 394 da N

5 % 375 daN

5 % 227 daN

238 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %):77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %):+2.0 %

-0.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-4.0 %

-4.0 %