

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° D'IMPRIMÉ NATURE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE 19/09/2024 24032389 Contrôle technique périodique (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVG, (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ AVD 18/11/2024 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Contre-visite Source lumineuse défectueuse ARD 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD 4.4.2.a.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE N° D'AGRÉMENT : S006C169 DÉTRESSE): Totalement inopérante 5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG (9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement (3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD susceptible de causer des blessures en cas de contact AR ZI SECTEUR C7 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél: 0492042020 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR sécurité des autres usagers de la route AV N° D'AGRÉMENT : 006C1158 Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour SIGNATURE: légèrement usé AVG, AVD 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mai fixé G 5.3.2.c.1, AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD IDENTIFICATION DU VÉHICULE 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE Date de 1^{ère} mise SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation AVD 05/09/2000 CS-762-AA (F) 22/03/2013 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse AV Maraue Désignation commerciale 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément **PEUGEOT** 206 endommagé G, AV, AR, D (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VF32CKFXE41033819 VP Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé Type/CNIT Énergie MPE1101KJ222 ES Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES 246732 ARRIERE AVANT D INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE -7.7 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 17% 5 % PROCÈS-VERBAL N°: DATE : Forces verticales: 619 daN 394 daN Frein de service N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 208 daN 215 daN 140 daN 106 daN Forces de freinage : 4 % 25 % Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité): 208 daN 215 daN 140 daN 106 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-2.3 %

-0.4 %