

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/04/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

55 RUE CLAUDE BERNARD (3) COORDONNÉES:

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

006C1259 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 19/01/2023 DH-023-GH (F)

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 03/02/2009

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

206

(1) N° dans la série du type (VIN) VF32AKFWA47849573

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT

Énergie ES

MPE1112KA247

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

14/02/2025

25034119

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) AR

5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté

AVG, AVD

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement

susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD

6.1.5.c.2. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) : Roue de

secours mal attachée au support

6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement

endommagées

7.1.5.c.2. AIRBAG: Coussin gonflable manifestement inopérant

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu ARD, ARG

6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé AVG, G, ARD, D

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 08/06/2018: 66945 km / 08/06/2020: 86357 km / 08/06/2022: 107910 km /

10/01/2023: 109493 km / 06/01/2025: 119519 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119827

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G

-2.2 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

3 % 8 %

-4.0 %

Forces verticales: 646 daN 414 daN

Frein de service

Forces de freinage : 220 daN 215 daN 153 daN 147 daN 4%

Déséquilibre (<20%) : 3 %

Forces de freinage (efficacité): 220 daN 215 daN 153 daN 147 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) :69 %

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.027

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-0.6 % -0.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-4.0 %

D