

# **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**



### **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD

**7I SECTEUR C7** 

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

006C1266

SIGNATURE :



## **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EC-352-YT (F) 13/10/2017

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 19/06/2008

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

207

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF3WU9HXC34432721

Type/CNIT

Énergie

Genre

VP

MPE5214TT486

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

23/01/2025

25033867

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG, AVD

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE

SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0087

P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 28/10/2019: 153256 km / 17/11/2021: 163018 km / 17/01/2024: 171960 km

## **autosecurité**

#### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

176175

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D D

+3.9 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

0 %

Forces verticales:

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

26 % 803 daN

533 daN

Frein de service

Forces de freinage :

295 daN 286 daN 225 daN

224 daN

Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité): 295 da N

4 %

286 daN 225 daN

1 % 224 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.8 m-1) C1:0.25 m-1 C2:0.25 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -4.0 %

-4.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.5 %

+1.3 %