



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C60507160

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Contrôle technique périodique | 29/08/2024 | 24032060 |

| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
|--|---|
| Défavorable pour défaillances majeures | <p>Défaillances majeures : 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV 3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences D 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables</p> <p>Défaillances mineures : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/05/2020 : 130546 km / 23/07/2020 : 131927 km / 12/07/2022 : 148392 km</p>  |

| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
|--|
| 28/10/2024 |

| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
|-----------------------------|
| Contre-visite |

| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE |
|--|
| N° D'AGRÈMENT : S006C169 |
| (9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV |
| (3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020 |

| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
|---|
| N° D'AGRÈMENT : 006C1158 |
| SIGNATURE :  |

| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
|--|-------------------------------------|---|
| (2) Immatriculation et pays : 903 BRJ 06 (F) | Date d'immatriculation : 30/06/2006 | Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 30/06/2006 |
| Marque : DACIA | Désignation commerciale : LOGAN | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) : UU1LSDEKH36278726 | (5) Catégorie internationale : M1 | Genre : VP |
| Type/CNIT : MDD5002B4008 | Énergie : GO | |
| Document(s) présenté(s) : Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel | | |

| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
|------------------------|
| 165340 |

| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE |
|--|
| PROCÈS-VERBAL N° : DATE : |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : |

| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|
| | AVANT | | ARRIERE | |
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | +0.1 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 0 % | | 4 % | |
| Forces verticales : | 725 daN | | 434 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 233 daN | 231 daN | 138 daN | 156 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | 12 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 233 daN | 231 daN | 138 daN | 156 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : | 64 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 21 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:1.8 m-1 C3:1.63 m-1 C4:1.58 m-1 Moyenne:1.67 m-1 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -0.5 % | | -2.2 % | |