



N° D'IMPRIMÉ C64087642

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 25/02/2025	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 25034263
--	---	--

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances majeures
---

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b> 24/04/2025
---

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b> Contre-visite
---

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>	
N° D'AGRÉMENT :	S006C169
(9) RAISON SOCIALE :	SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES :	55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>	
N° D'AGRÉMENT :	006C1158
SIGNATURE :	

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
(2) Immatriculation et pays AD-572-FW (F)	Date d'immatriculation 18/03/2024	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 06/10/2009
Marque RENAULT	Désignation commerciale CLIO	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1BB8M0542298193	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT MRE5022EP746	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b> 216219
---


<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**  
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueux AR  
5.2.3.b.2. PNEU : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu AVG, AVD  
5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, AVD, ARG

**Défaillances mineures :**  
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD  
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 06/11/2019 : 187288 km / 12/11/2021 : 205657 km / 05/01/2024 : 212030 km



<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-9.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	15 %		13 %	
Forces verticales :	711 daN		384 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	270 daN	274 daN	121 daN	134 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	274 daN	121 daN	134 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	72 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-1.4 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.8 %		-4.0 %	