



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C64932471

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>																																																																																
Contrôle technique périodique		04/10/2024		24032577																																																																																
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																																																																																		
Favorable		<p><b>Défaillances mineures :</b>            4.5.2 a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD            6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV            6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D            8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important            Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 11/06/2019 : 40781 km / 08/06/2021 : 41991 km / 10/06/2021 : 42019 km / 08/03/2023 : 43641 km / 21/03/2023 : 43750 km</p>																																																																																		
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>																																																																																				
03/10/2026																																																																																				
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>																																																																																				
Contrôle technique périodique																																																																																				
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>																																																																																				
N° D'AGRÉMENT : S006C169  (9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV  (3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020																																																																																				
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>																																																																																				
N° D'AGRÉMENT : 006C1158  SIGNATURE : 																																																																																				
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>																																																																																				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation																																																																																		
AZ-632-PW (F)	08/09/2010	10/08/2007																																																																																		
Marque		Désignation commerciale																																																																																		
DACIA		LOGAN																																																																																		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																		
UU1LSDJKH37903200	M1	VP																																																																																		
Type/CNIT		Énergie																																																																																		
MDD5002B6010		GO																																																																																		
Document(s) présenté(s)																																																																																				
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																				
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																																																																																		
45384		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td></td> <td>-0.1 m/km</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td>16 %</td> <td></td> <td>3 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">760 daN</td> <td colspan="2">461 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>284 daN</td> <td>289 daN</td> <td>160 daN</td> <td>161 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td>2 %</td> <td></td> <td>1 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>284 daN</td> <td>289 daN</td> <td>160 daN</td> <td>161 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td> <td colspan="4">73 %</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de stationnement</b></td> <td colspan="4">Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Émissions à l'échappement</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:&lt;0.1 m-1 C3:&lt;0.1 m-1 C4:&lt;0.1 m-1 Moyenne:&lt;0.1 m-1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td colspan="2">-0.7 %</td> <td colspan="2">-0.6 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td> <td colspan="2">+2.0 %</td> <td colspan="2">+2.0 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.1 m/km			Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	16 %		3 %		Forces verticales :	760 daN		461 daN		<b>Frein de service</b>					Forces de freinage :	284 daN	289 daN	160 daN	161 daN	Déséquilibre (<20%) :	2 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	284 daN	289 daN	160 daN	161 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	73 %				<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %				<b>Émissions à l'échappement</b>						Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.7 %		-0.6 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+2.0 %		+2.0 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																																	
	G	D	G	D																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.1 m/km																																																																																		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	16 %		3 %																																																																																	
Forces verticales :	760 daN		461 daN																																																																																	
<b>Frein de service</b>																																																																																				
Forces de freinage :	284 daN	289 daN	160 daN	161 daN																																																																																
Déséquilibre (<20%) :	2 %		1 %																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	284 daN	289 daN	160 daN	161 daN																																																																																
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	73 %																																																																																			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %																																																																																			
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																																				
Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1																																																																																				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.7 %		-0.6 %																																																																																
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+2.0 %		+2.0 %																																																																																
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>																																																																																				
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____  N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : _____																																																																																				