



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C63163925

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/01/2025	25033576

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<p><b>Défaillances majeures :</b>            0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV            4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVG            5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD            6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG            8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important            Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0299 P2563            8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement</p> <p><b>Défaillances mineures :</b>            5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD            5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG            5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD            6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D            6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD            6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 29/09/2018 : 77727 km / 17/10/2018 : 78057 km / 25/09/2019 : 85193 km / 13/11/2019 : 86236 km / 15/09/2021 : 98556 km / 03/11/2021 : 99515 km / 09/09/2023 : 113215 km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
02/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S006C169
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 051T0211
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays BB-554-MQ (F)	Date d'immatriculation 13/10/2010	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 13/10/2010
Marque VOLKSWAGEN	Désignation commerciale POLO	
(1) N° dans la série du type (VIN) WWWZZZ6RZAU056950	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10VWGV000W578	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
123229

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____

MÉSURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
	G		D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %			5 %	
Forces verticales :		784 daN		432 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	291 daN	299 daN	123 daN	115 daN	
Déséquilibre (<20%) :		3 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	299 daN	123 daN	115 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	68 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %		-0.7 %		