



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C64994309

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/02/2025	25034286

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
25/04/2025

**Défaillances majeures :**  
 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR  
 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG  
 6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S006C169
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

**Défaillances mineures :**  
 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG  
 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 10/07/2019 : 95050 km / 08/07/2021 : 100185 km / 07/07/2023 : 103260 km



(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 006C1259
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
BK-635-EF (F)	05/10/2015	28/06/2007
Marque	Désignation commerciale	
OPEL	MERIVA	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WLOXCE7574324677	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
MPL13E6R4521	ES	
Document(s) présenté(s)		
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
120858

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° : _____	DATE : _____
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____	

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		0 %	
Forces verticales :	819 daN		544 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	291 daN	265 daN	230 daN	240 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	265 daN	230 daN	240 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	75 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18%) :	22 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.12 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.09 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.030			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-1.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-2.4 %	