



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C63163694

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 07/01/2025	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 25033647
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances majeures	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**  
06/03/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**  
Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S006C169


(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD  
ZI SECTEUR C7  
06700 SAINT LAURENT DU VAR  
Tél : 0492042020

**Défaillances majeures :**  
0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AR  
4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG, ARD, AVD, ARG  
6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR  
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**  
5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AV, AR, D

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 02/12/2019 : 67238 km / 22/11/2021 : 84497 km / 14/12/2023 : 105675 km / 11/01/2024 : 106109 km



**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 006C1158

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays BT-899-RW (F)	Date d'immatriculation 13/06/2015	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 07/09/2011
Marque CITROEN	Désignation commerciale C3	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7SC8HR0BW563328	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10CTRVP000U720	Énergie GO	

Document(s) présenté(s)  
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**  
113746

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :                      DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	14 %		4 %	
Forces verticales :	729 daN		439 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	272 daN	317 daN	157 daN	164 daN
Déséquilibre (<20%) :	15 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	272 daN	317 daN	157 daN	164 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	77 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-0.9 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.0 %		-2.2 %	