



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C64994444

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Contrôle technique périodique | 10/03/2025 | 25034418 |

| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
|--|--|
| Défavorable pour défaillances majeures | <p>Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AV</p> <p>Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, D</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/01/2020 : 97502 km / 24/01/2022 : 113491 km / 19/06/2024 : 131971 km</p> |

| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
|--|
| 09/05/2025 |

| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
|-----------------------------|
| Contre-visite |

| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE |
|--|
| N° D'AGRÈMENT : S006C169 |
| (9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV |
| (3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020 |

| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
|----------------------------------|
| N° D'AGRÈMENT : 006C1158 |
| SIGNATURE : |

| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
|---|---------------------------------------|--|
| (2) Immatriculation et pays CC-364-QK (F) | Date d'immatriculation 01/02/2018 | Date de 1 ^{ère} mise en circulation 13/03/2012 |
| Marque CITROEN | Désignation commerciale C3 PICASSO | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) VF7SH9HP0BT544360 | (5) Catégorie internationale M1 | Genre VP |
| Type/CNIT M10CTRVP000P557 | Énergie GO | |
| Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel | | |

| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
|------------------------|
| 137436 |

| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE |
|---|
| PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : |

| MÉSURÉS RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|--|
| | AVANT | | ARRIÈRE | | |
| | G | D | G | D | |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | -3.9 m/km | | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 23 % | | 0 % | | |
| Forces verticales : | 833 daN | | 518 daN | | |
| Frein de service | | | | | |
| Forces de freinage : | 324 daN | 343 daN | 191 daN | 198 daN | |
| Déséquilibre (<20%) : | 6 % | | 4 % | | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 324 daN | 343 daN | 191 daN | 198 daN | |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : | 78 % | | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : | 24 % | | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | | |
| Opacité des fumées(0.51 m-1) : | C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.9 % | | -2.1 % | | |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : | -3.4 % | | -4.0 % | | |

