



N° D'IMPRIMÉ C64932303

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	23/09/2024	24032410		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures D 7.1.4.a.2. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ : Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule ARD 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement Défaillances mineures : 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/01/2019 : 125294 km / 21/01/2021 : 147457 km / 19/01/2023 : 168205 km / 13/03/2023 : 169456 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	22/11/2024			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÉMENT : S006C169 (9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV (3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÉMENT : 006C1259 SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays : CM-419-TR (F) Date d'immatriculation : 08/01/2015 Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 04/08/2008 Marque : DACIA Désignation commerciale : LOGAN (1) N° dans la série du type (VIN) : UU1KSDEW539891988 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP Type/CNIT : MDD5204BL037 Énergie : GO Document(s) présenté(s) : Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	186082			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		2 %	
Forces verticales :	789 daN		585 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	291 daN	287 daN	237 daN	242 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	287 daN	237 daN	242 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		+0.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.7 %		+1.2 %	