

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT :

S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

006C1158

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1<sup>ère</sup> mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

CQ-176-BE (F)

23/01/2013

15/06/2009

Marque

Désignation commerciale

FORD

FIESTA

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WF0JXXGAJJ9B66815

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

MFD11H2CD217

ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

N° DU PROCÈS-VERBAL

(3) DATE DU CONTRÔLE 27/01/2025

25033906

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances maieures :

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur

manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences D

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT

ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARD

5.1.3.a.2. ROULEMENT: Jeu ou bruit excessif AVG

5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement

susceptible de causer des blessures en cas de contact AR

6.2.4.a.2. PLANCHER: Plancher mal fixé ou gravement détérioré AR

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 28/10/2019: 115294 km / 03/11/2021: 131421 km / 13/02/2024: 151193 km

*autosécurité* 

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

158367

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE

-22.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

4 %

445 daN 690 da N Forces verticales:

Frein de service

170 daN 253 daN 281 daN 163 daN Forces de freinage :

Déséquilibre (<20%):

10 % 5 % Forces de freinage (efficacité): 253 daN 281 daN 163 daN 170 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %): 76 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.025

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.9 % -0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +1.4 %

+2.0 %

ח

10 %