

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

N° DU PROCÈS-VERBAL

25033616

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT :

S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

006C1259

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DE-534-SX (F) 13/12/2021

Date de 1<sup>ère</sup> mise 08/04/2014

Marque

Désignation commerciale

SUZUKI

SX4

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

TSMJYB82S00125692

Type/CNIT

VP Énergie

Genre

M10SUZVP000D642

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

151914

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/01/2025

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté

AVG. AVD

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement

important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0490

P0487

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 31/10/2019: 77378 km / 01/10/2021: 96248 km / 12/10/2023: 135372 km

**AUTOSECURITE** 

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**AVANT** ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -11.4 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

0 %

3 %

Forces verticales:

885 daN

500 daN

Frein de service

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) :

323 daN

303 daN

303 daN

184 daN

184 daN 168 daN

168 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Forces de freinage (efficacité): 323 daN

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-0.5 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %

+2.0 %

-1.1%