

## **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/02/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C1158

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

26/02/2020

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 25/04/2014

Marque

DF-796-FR (F)

Désignation commerciale

SEAT

**IBIZA** 

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale Genre VP

VSSZZZ6JZER121569

Énergie

Type/CNIT M10SETVP002W620

ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

10/12/2024

24033394

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté

8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG

6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 17/02/2020: 91337 km / 13/07/2022: 123031 km / 10/07/2024: 150697 km

*AUTOSECURITE* 

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

154263

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE

+0.8 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

Dissymétrie suspension (≤ 30%): 13 % 7 %

Forces verticales: 697 daN 434 daN

Frein de service

Forces de freinage : 273 daN 268 daN 161 daN 157 daN

Déséquilibre (<20%):

2 % 3 % Forces de freinage (efficacité): 273 daN 268 daN 161 daN 157 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.48 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.50 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.008

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.0 % -1.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.4 % +0.5 % D