



N° D'IMPRIMÉ C63209965

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		12/11/2024	24033023																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Favorable		<b>Défaillances mineures :</b> 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse ARD, D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, AR  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 17/12/2018 : 45251 km / 12/12/2020 : 64240 km / 12/04/2022 : 66317 km / 05/06/2024 : 78196 km  Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																						
11/11/2026																																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contrôle technique périodique																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÉMENT : S006C169																																																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020																																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÉMENT : 051T0211																																																																																																						
SIGNATURE :																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation				Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation																																																																																																	
DG-345-NN (F)	01/06/2022				11/06/2014																																																																																																	
Marque	Désignation commerciale																																																																																																					
RENAULT	CLIO																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																				
VF1BRP31H51041035	M1	VP																																																																																																				
Type/CNIT	Énergie																																																																																																					
M10RENV3765819	ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																						
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																				
79755		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>AVANT</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>ARRIERE</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td></td> <td colspan="2">+2.4 m/km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td></td> <td>4 %</td> <td></td> <td></td> <td>1 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td></td> <td colspan="2">694 daN</td> <td></td> <td colspan="2">432 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>248 daN</td> <td>247 daN</td> <td>166 daN</td> <td>166 daN</td> <td>174 daN</td> <td>174 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td></td> <td>1 %</td> <td></td> <td></td> <td>5 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>248 daN</td> <td>247 daN</td> <td>166 daN</td> <td>166 daN</td> <td>174 daN</td> <td>174 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td> <td colspan="6">74 %</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="6">19 %</td> </tr> <tr> <td><b>Émissions à l'échappement</b></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td> <td>0.05 %</td> <td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td> <td>0 %</td> <td>Lambda :</td> <td colspan="2">1.001</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td> <td>-1.2 %</td> <td></td> <td>-0.7 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td> <td>-2.1 %</td> <td></td> <td>+0.9 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.4 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %			1 %		Forces verticales :		694 daN			432 daN		<b>Frein de service</b>							Forces de freinage :	248 daN	247 daN	166 daN	166 daN	174 daN	174 daN	Déséquilibre (<20%) :		1 %			5 %		Forces de freinage (efficacité) :	248 daN	247 daN	166 daN	166 daN	174 daN	174 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %						<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %						<b>Émissions à l'échappement</b>							CO ralenti (≤0.3 %) :	0.05 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda :	1.001		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-0.7 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.1 %		+0.9 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.4 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %			1 %																																																																																																	
Forces verticales :		694 daN			432 daN																																																																																																	
<b>Frein de service</b>																																																																																																						
Forces de freinage :	248 daN	247 daN	166 daN	166 daN	174 daN	174 daN																																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		1 %			5 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	248 daN	247 daN	166 daN	166 daN	174 daN	174 daN																																																																																																
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %																																																																																																					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %																																																																																																					
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																																																						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.05 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda :	1.001																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-0.7 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.1 %		+0.9 %																																																																																																			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																																				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																																						