



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C64087487

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/02/2025	25034109

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	<p><b>Défaillances mineures :</b> 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 19/11/2018 : 65283 km / 25/11/2020 : 92841 km / 07/12/2020 : 93255 km / 17/11/2021 : 113449 km / 07/11/2023 : 150873 km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S006C169
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 006C1259
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays DL-236-WQ (F)	Date d'immatriculation 19/11/2021	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 19/11/2014
Marque CITROEN	Désignation commerciale DS3	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7SAHMZ6EW678173	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10CTRVP016V996	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
171631

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° :                      DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.7 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		6 %		
Forces verticales :	698 daN		433 daN		
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	283 daN	275 daN	181 daN	170 daN	
Déséquilibre (<20%) :	3 %		7 %		
Forces de freinage (efficacité) :	283 daN	275 daN	181 daN	170 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	80 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.15 %				
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.11 %				
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.004				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-0.8 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.5 %		-3.0 %		