



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C64087565

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/02/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25034187

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/02/2027

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/02/2019 : 47467 km / 15/02/2021 : 58862 km / 28/02/2023 : 70845 km

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD
ZI SECTEUR C7
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 006C1259

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : DP-332-QC (F) Date d'immatriculation : 06/03/2015 Date de 1^{ère} mise en circulation : 06/03/2015

Marque : CITROEN Désignation commerciale : DS3

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF7SAHMZ6FW537892 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT : M10CTRVP0293154 Énergie : ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

82245

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		10 %	
Forces verticales :	676 daN		428 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	275 daN	274 daN	165 daN	166 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN	274 daN	165 daN	166 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	79 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.10 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.13 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.023			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-1.1 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.7 %		-1.8 %	

