

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 01/07/2024

> NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

Nº D'AGRÉMENT .

S006C169

(9) RAISON SOCIALE :

SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES:

55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR 051T0211

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DW-817-TA (F) 22/10/2015

22/10/2015

en circulation 22/10/2015

Date de 1<sup>ère</sup> mise

Marque

Désignation commerciale C4

(1) N° dans la série du type (VIN) VF7NCHNYTFY561945

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT M10CTRVP0392858 Énergie FS

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

02/05/2024

24030701

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.2.3.e.1. PNEU: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0369 P0014 P0366

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 25/11/2019: 49812 km / 26/11/2021: 61928 km / 20/01/2022: 62395 km /

10/10/2023: 68964 km



## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

069019

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.1 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 6 %

Forces verticales : 857 daN 514 daN

Frein de service

Forces de freinage : 303 daN 287 daN 199 daN 230 daN Déséquilibre (<20%) : 6 %

14% Forces de freinage (efficacité): 303 daN 287 daN 199 daN 230 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 29 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.000

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -0.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-2.7 % -4.0 %

