

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE: SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES: 55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

006C1259 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DZ-019-SK (F) 24/04/2017

Date de 1^{ère} mise en circulation 17/02/2016

Marque

Désignation commerciale

FORD

KA

(1) N° dans la série du type (VIN) WF0UXXLTRUFM73900

(5) Catégorie internationale

Type/CNIT

Énergie

M10FRDVP039J100

ES

Genre

VP

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

03/04/2025

25034751

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plague non conforme AV. AR 5.2.3.d.2. PNEU: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG.

AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 22/11/2019: 34363 km / 19/11/2021: 45627 km / 21/11/2024: 61287 km



(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

63362

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIFRE G Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.6 m/km

D

Paragon - Février 2024

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 7% 10 %

Forces verticales: 665 daN 426 daN

Frein de service

Forces de freinage : 281 daN 289 daN 150 daN 150 daN

Déséquilibre (<20%) : 3 % 0 % Forces de freinage (efficacité): 281 daN 289 daN 150 daN 150 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 79 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.024

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.4 % -1.3 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.7 % +1.3 %