



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C64932571

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE            | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Contrôle technique périodique | 14/10/2024           | 24032677            |

| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ   |
|--------------------------|--|
| Favorable                | <p><b>Défaillances mineures :</b><br/>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 06/07/2020 : 6736 km / 04/07/2022 : 8893 km</p> |

| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
|--|
| 13/10/2026                                 |

| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE   |
|-------------------------------|
| Contrôle technique périodique |

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S006C169

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD  
ZI SECTEUR C7  
06700 SAINT LAURENT DU VAR  
Tél : 0492042020

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 006C1158

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| (2) Immatriculation et pays  | Date d'immatriculation       | Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation |
| EB-555-QJ (F)  | 19/09/2016                   | 25/04/2016                                   |
| Marque   | Désignation commerciale      |  |
| CITROEN  | C3                           |  |
| (1) N° dans la série du type (VIN)                                       | (5) Catégorie internationale | Genre  |
| VF7SCHMZ6GW560490  | M1                           | VP   |
| Type/CNIT  | Énergie                      |  |
| M10CTRVP0299160  | ES                           |  |
| Document(s) présenté(s)  |                              |  |
| Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel |                              |  |


**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

011049

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :                      DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :



**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

|   | AVANT     |         | ARRIERE   |         |
|---|-----------|---------|---|---------|
|   | G         | D       | G   | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                                   | +0.1 m/km |         |   |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) :                          | 12 %      |         | 3 %   |         |
| Forces verticales :                                       | 672 daN   |         | 450 daN   |         |
| <b>Frein de service</b>                                   |           |         |   |         |
| Forces de freinage :                                      | 264 daN   | 264 daN | 170 daN   | 167 daN |
| Déséquilibre (<20%) :                                     | 0 %       |         | 2 %   |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                         | 264 daN   | 264 daN | 170 daN   | 167 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) :                        | 77 %      |         |   |         |
| <b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) : | 24 %      |         |   |         |
| <b>Émissions à l'échappement</b>                          |           |         |   |         |
| CO ralenti (≤0.3 %) :                                     | 0 %       |         | CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %    Lambda (0.97 à 1.03) :1.000 |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :                    | -0.5 %    |         | -1.0 %  |         |
| Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :              | -4.0 %    |         | -4.0 %  |         |