



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C64087516

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/02/2025	25034138

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

### (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
13/04/2025

**Défaillances majeures :**  
 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AVG, AVD  
 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD, ARG

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

**Défaillances mineures :**  
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG, D

### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S006C169  
 (9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV  
 (3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD  
 ZI SECTEUR C7  
 06700 SAINT LAURENT DU VAR  
 Tél : 0492042020

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 17/02/2021 : 58513 km / 08/02/2023 : 77936 km



### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 006C1259  
 SIGNATURE :

### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays EJ-871-XL (F)	Date d'immatriculation 03/06/2020	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 08/02/2017
Marque CITROEN	Désignation commerciale C3	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7SXBHW6HT514868	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10CTRVP043Y947	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
103290

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

### INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :  
 DATE :  
 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+3.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	8 %		13 %	
Forces verticales :	715 daN		463 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	273 daN	263 daN	191 daN	188 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	273 daN	263 daN	191 daN	188 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	77 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.51 m-1) :	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %		-1.6 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.7 %		+2.0 %	