



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C63163735

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/01/2025	25033687

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
07/03/2025

**Défaillances majeures :**  
8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 04/05/2021 : 56818 km / 02/05/2023 : 81732 km

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S006C169
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020



(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 051T0211
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays EM-663-LJ (F)	Date d'immatriculation 15/05/2017	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 15/05/2017
Marque DACIA	Désignation commerciale SANDERO	
(1) N° dans la série du type (VIN) UU15SDMC557952558	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10DACVP001N224	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
98954

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
--	--	--	--	--

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	11 %		5 %	
Forces verticales :	615 daN		423 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	254 daN	245 daN	180 daN	173 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	254 daN	245 daN	180 daN	173 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	82 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 %	
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.000			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %		-2.3 %	