

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

11/06/2024

24031196

Contrôle technique périodique

NATURE DU CONTRÔLE

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/08/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S006C169

(9) RAISON SOCIALE:

SAS AUTO BILAN SLV

(3) COORDONNÉES :

55 RUE CLAUDE BERNARD

ZI SECTEUR C7

06700 SAINT LAURENT DU VAR

Tél: 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

006C1259

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation ES-274-HX (F)

21/04/2023

en circulation

29/11/2017

Marque

Désignation commerciale CLIO

RENAULT

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre VP

VF15R010K59281259

M1

Type/CNIT

Énergie

M10RENVP522S430

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

180635

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 26/11/2021: 129198 km / 20/04/2023: 160140 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVA -1.6	NT D m/km	G	ARRIER	E D
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		24 %		6 %		
Forces verticales :		816 daN		471 daN		
Déséquilibre (<20%) :	281 daN 281 daN '2 %	1 %	280 daN 280 daN	184 dal 184 dal	4 %	190 daN 190 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m-1) C1:0.26 m-1 C2:0.1 m-1 C3:0.1 m-1 Moyenne:0.16 m-1

-4.0 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.6 % -1.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-4.0 %