



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C63209737

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/11/2024	24033145

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect) 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD 1.6.1.f.2. SYSTÈME ANTIBLOPAGE (ABS) : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 2.6.1.c.2. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE : L'assistance ne fonctionne pas 2.6.1.d.2. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G, D 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.3.b.2. COMMUTATION (PHARES) : Fonctionnement du dispositif de commande perturbé 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG, ARD, AVD, ARG 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : glace défectueuse ARD 4.2.2.b.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Fonctionnement du dispositif de commande perturbé 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) D 4.4.2.a.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Totalement inopérante 4.5.3.a.2. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Totalement inopérante 4.11.1.c.2. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit AVD 4.13.1.b.2. BATTERIE DE SERVICE : Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, AVD, ARG 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
18/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S006C169
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 006C1259
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
FQ-754-VM (F) 24/06/2020 14/05/2007
Marque Désignation commerciale
MERCEDES BENZ CLASSE B
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WDD2452071J225760 M1 VP
Type/CNIT Énergie
MMB53T4Y3162 GO
Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
172319

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>AVANT</td> <td></td> <td>ARRIÈRE</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>G</td> <td>D</td> <td>G</td> <td>D</td> </tr> </table>		AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D
	AVANT		ARRIÈRE							
	G	D	G	D						

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal
--



N° D'IMPRIMÉ C63209738

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle technique périodique	19/11/2024	24033145
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>	
Défavorable pour défaillances majeures	<u>Suite du procès-verbal</u>	
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>	stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG	
18/01/2025	6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD, ARG	
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>	6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG, AVD	
Contre-visite	7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant	
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>	8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important	
N° D'AGRÈMENT : S006C169	Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2506	
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO BILAN SLV	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
(3) COORDONNÉES : 55 RUE CLAUDE BERNARD ZI SECTEUR C7 06700 SAINT LAURENT DU VAR Tél : 0492042020	8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV	
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>	<b>Défaillances mineures :</b>	
N° D'AGRÈMENT : 006C1259	1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG	
SIGNATURE :	3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement	
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>	5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, AV, AR, AVD, ARG	
FQ-754-VM (F) 24/06/2020 14/05/2007	6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré AV	
Marque Désignation commerciale	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD	
MERCEDES BENZ CLASSE B	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 25/01/2022 : 149699 km	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	<b>Attention ce procès-verbal contient 2 pages</b>	
WDD2452071J225760 M1 VP		
Type/CNIT Énergie		
MMB53T4Y3162 GO		
Document(s) présent(s)		
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>	<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>			
172319				
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				

**as AUTOSECURITE CONTROLE TECHNIQUE**

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

XXXXXX  
XXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : C63209738